

Таблица 1. Таблица определения процента износа материала (вещи) заказчика

№ п/п	Проставляемый при приеме материала (вещи) Заказчика процент.	Основные признаки при определении процента износа, принимаемого материала (вещи) Заказчика в ремонт/изготовление очков в оправу (вещь) заказчика.
1.	Износ 10%	Устанавливается для изделий, не бывших в употреблении, не имеющих дефектов.
2.	Износ 30%	Устанавливается для изделий, бывших в употреблении, с незначительными дефектами (потертости, мелкие царапины), с сохраненными заводскими маркировками на заушниках.
3.	Износ 50%	Устанавливается для изделий, бывших в употреблении, с выраженными дефектами (потертости, царапины, повреждение покрытия оправы). Заводские маркировки на заушниках затерты (не читаемы)/отсутствуют.
4.	Износ 75%	Устанавливается для изделий, бывших в употреблении, с сильно выраженными дефектами (потертости, царапины, повреждения покрытия оправы). Отсутствуют отдельные элементы (носоупоры, наконечники, стразы, декоративные элементы). На вещи присутствуют следы ранее производимого ремонта, следы клея, пайки.
5.	Материал (вещь) Заказчика с процентом износа более 75% запрещена к приему в работу.	